

Nummer: Werkstatt 02
Datum: 23.04.2007
Bearbeiter: Frau Knobloch AMZ
Verantwortlich: Meister
Arbeitsbereich: Werkstatt Z3
Arbeitsplatz/Tätigkeit: Werkzeugmaschinen/Kühlschmierstoffe

BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

Betrieb:
Max-Born-Institut
Max-Born-Str. 2A
12489 Berlin

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Desinfektionsmittel HB-S.C.-33 MBO

Produkt: Biozid für Kühlschmierstoff hebro chemie

Form: flüssig

Farbe: gelb

Geruch: arttypisch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Ätzend. Verursacht Verätzungen bei Berührung mit der Haut und den Augen. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Konzentrat ist eine wassergefährdende Flüssigkeit Wassergefährdungsklasse WGK 1.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Arbeitsstätte/Handhabung: Anwendungshinweise beachten. Für gute Be- und Entlüftung sorgen; Absaugung einschalten. Einatmen von Dämpfen, Aerosolen vermeiden. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Gefäße nicht offen stehen lassen. Keine Vorratsmengen am Arbeitsplatz vorhalten. Für Werkstück- und Maschinenreinigung keine Druckluft verwenden.

Ab-/Umfüllen: Geringe Fallhöhe, Vermeidung von Spritzgefahr.

Lagerung: Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Verfallsdatum beachten! Keine Behälter aus Aluminium, Messing oder Kupfer verwenden.



Hautschutz: Vor Arbeitsbeginn, vor den Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen gemäß Hautschutzplan durchführen. Nach Handhabung gründlich waschen.

Handschutz: Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III tragen.

Augenschutz: Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.


Körperschutz: Schutzkleidung benutzen.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken - nicht rauchen. Keine Nahrungsmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren.

Regelmäßige mindestens jährliche Unterweisung.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL




Bei Brand: Löschmittel: Pulver, CO₂, Schaum, Wassersprühnebel. Im Brandfall Bildung von Stickoxiden und Formaldehyd. Bereich verlassen. Betreten nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Vorsicht Rutschgefahr! Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Mit Aufsaugmittel eingrenzen und aufnehmen. In gekennzeichnetem, geschlossenem Behälter zur Entsorgung bereitstellen.

Feuerwehr: 0- 112 bzw. Notrufnummern siehe Aushang

ERSTE HILFE



Haut: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizungen Hautarzt aufsuchen.

Auge: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen; Augenarzt aufsuchen.

Einatmen: Frischluft einatmen lassen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Bei Verschlucken sofort Arzt rufen. Betroffenen ruhig halten. Sofort und wiederholt reichlich Wasser trinken lassen. Erbrechen verhindern.

Notruf/Ersthelfer: siehe Aushang / Tel. 0- 112

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder den Boden gelangen lassen. Gebrauchte Kühlschmierstoffe ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen, gekennzeichneten Sammelbehältern zur Entsorgung bereitstellen.

Ersteller

Datum: 23.04.2007 Nr./Seite: Werkstatt 02 / 1

Unterschrift
Verantwortl.: