

BTA  
Nr. : 0070

# BETRIEBSANWEISUNG


gemäß §20 GEFSTOFFV

gültig ab:

1.4.98

Geltungsbereich und Tätigkeiten

Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie -  
Z 3 / Betanken von Arbeitsmaschinen

  
Unterschrift

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Dieseldieselkraftstoff

klare, gelbliche Flüssigkeit, mineralöltypischer Geruch

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Irreversibler Schaden möglich. Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken schwerwiegende Lungenschäden und sogar den Tod verursachen. Das Produkt kann unterschiedliche Anteile an polyzyklischen Aromaten enthalten, von denen einige als hautkrebserregend eingestuft wurden. Das Produkt wirkt entfettend auf die Haut. Langandauernder und häufiger Hautkontakt kann zum Austrocknen der Haut und zu Hautreizungen führen. Bei Gebrauch ist die Bildung explosiver Dampf-Luftgemische möglich. Wassergefährdend (WGK 2).

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



**Handhabung:** Nur in geschlossenen Behältern. Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor Pausen und nach der Arbeit Hände reinigen und mit Hautschutzmittel pflegen. Von Heizquellen, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Leckagen an Behältern vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.



**Lagerung:** Nicht benutzte Behälter dicht geschlossen, in kühler und ausreichend belüfteter Umgebung und unter Fernhalten jeglicher Zündquellen lagern.



**Persönliche Schutzausrüstung:** Schutzbrille, lösemittelbeständige Schutzhandschuhe, Schutzkleidung

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Notruf 0-112

**Im Brandfall:** Feuerwehr-Notruf: Tel. 0-112. Entstehungsbrand unter Beachtung des Selbstschutzes löschen.

**Nach unbeabsichtigter Freisetzung:** Zündquellen entfernen. Leck schließen. Nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder tiefliegende Bereiche gelangen lassen. Bei Verunreinigung Behörden verständigen. Produkt, soweit es geht, mechanisch aufnehmen. Restliches Produkt mit Sand oder geeignetem Adsorptionsmittel in geeigneten Behältern der Entsorgung zuführen.

## ERSTE HILFE

Notruf 0-112



Verschmutzte Kleidung ausziehen und vor Wiederbenutzung reinigen.

**Einatmen:** Bei übermäßiger Exposition mit Ölnebeln Betroffenen aus der Gefahrenzone bringen. Frischluft. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung. Arzt rufen.

**Hautkontakt:** Gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren.

**Augenkontakt:** Bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser ca. 10 - 15 min gründlich spülen. Zum Augenarzt.

**Verschlucken:** KEIN Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen.

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

A

**Abfallschlüssel** : 54108. Reste in beständigen, gekennzeichneten, verschlossenen Behältnissen sammeln und der geordneten Entsorgung zuführen.